

Załącznik Nr 1 do Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świlcza na lata 2010 - 2015
Szczegółowy wykaz budynków, rozmieszczenie lokali mieszkalnych i ich stan techniczny.

| Lp. | Miejscowość | Budynek | Nr Lokalu budynku | Pow. użytkowa lokali m ² | Ilość izb w lokalu | Wyposażenie lokalu w: | | | | | Stan techniczny lokalu | Stan techniczny budynku |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|----------|------------------|-----|--|---|
| | | | | | | woda | w.c. | łazienka | c.o. | gaz | | |
| 1 | Trzciana 458 | Budynek mieszkalny | Nr 1 | 78,44 | 6 | Tak | tak | tak | nie | nie | dobry | Budynek z cegły, dach drewniany, kryty eternitem, przecieka, budynek niedocieplony. |
| | | | Nr 2 | 67,38 | 6 | Tak | tak | nie | nie | nie | Częściowo do remontu | Piwnice ocieplone, wyk. izol. pion. ścian zewn., wykonana odbojówka od strony wjazdu na posesję |
| 2 | Trzciana 458/1 | Budynek z lokalem socjalnym | Nr 1 | 42,61 | 5 | Tak | tak | tak | nie | nie | Ściany mocno zawilgocone, tynk odparzony, płytki podziurawione w pom. z kuchnią węglową. | Mocno zawilgocony, budynek z cegły, dach drewniany kryty blachą, brak izolacji pionowej ścian |
| 3 | Trzciana 569 | Budynek jednorodzinny | Nr 1 | 35,32 | 3 | Nie | nie | nie | nie | nie | Do remontu | Budynek drewniany, kryty eternitem, wyposażenie najemcy. |
| 4 | Woliczka 64 | Budynek Środowisko-wego Domu Samopomocy | Nr 1 | 57,81 | 5 | Tak | tak | tak | tak indywidualne | tak | dobry | Dobry |
| 5 | Mrowla | Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 | Nr 1 | 48,87 | 5 | Tak | tak | tak | tak | tak | b. dobry. | Dobry |
| | | | Nr 2 | 48,31 | 4 | Tak | tak | tak | tak | tak | b. dobry | Dobry |
| 6 | Dąbrowa | Budynek Zespołu Szkół | Nr 1 | 55,38 | 6 | Tak | tak | tak | tak | tak | b. dobry | Dobry |
| | | | Nr 2 | 50,70 | 6 | Tak | tak | tak | tak | tak | b. dobry | Dobry |
| 7 | Bratkowice | Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 | Nr 1 | 39,96 | 5 | Tak | tak | tak | tak | nie | dobry | Dobry |
| | | | Nr 2 | 16,63 | 3 | tak | tak | tak | tak | nie | dobry | Dobry |
| 8 | Bratkowice | Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 | Nr 1 | 54,34 | 3 | tak | Tak | tak | nie | tak | Stan techniczny dostateczny potrzebuje remontu | |